

# NÁVOD PRO BEZPEČNÉ POUŽITÍ VÝROBKU

## ACCOPLAST E

Elastická zálivka za tepla pro sanaci trhlin asfaltových povrchů silnic, dálnic a ostatních dopravních ploch



EN 14188-1

### OBLASTI POUŽITÍ

- Elastická zálivka za tepla pro sanaci trhlin asfaltových povrchů silnic, dálnic a ostatních dopravních ploch

### DEFINICE

- ACCOPLAST E je za tepla elastoplastická hmota vyrobená na bázi asfaltu, elastomerů, plastifikátorů a jemných plnidel.

### VÝHODY

- Výborná přilnavost-adheze k asfaltovému materiálu bez aplikace primerů.
- NETEČE - ZACHOVÁVÁ TVAR PŘI ZVÝŠENÉ TEPLOTĚ AŽ DO +65°C

### CHARAKTERISTIKA

- Objemová hmotnost při 23°C 1440 kg/m<sup>3</sup> zhruba
- Tvrdost dle stupnice Shore A při 25°C 20 – 30
- Prodloužení při 20°C >500 %
- Prodloužení při -18°C > 50 %
- Teplota bilie anneau (bod měknutí) > 85 °C
- Přeřezání při kompresních cyklech při -18°C žádné po 40 cyklech
- Penetrace kuželem při 25°C (desetina mm) 50- 80
- ŽÁDNÝ TOK DO 1 CM TLOUŠŤKY NA VERTIKÁLNÍM POVRCHU DO 65°C

### ZPŮSOB POUŽITÍ

#### Podklad a příprava

- podklad musí být pevný, čistý, suchý a souvislý
- v případě opravy spár musí být stará hmota odstraněna
- Spára musí být předehřátá nejlépe thermo pneumatickým zařízením.
- Aplikovat pomocí vstříkovací pneumatické pumpy přímo do zalévací patky

### **Podmínky aplikace**

- Tavný kotel s dvojitou stěnou ohříváný olejem vybavený stálým mícháním s termometry na měření teploty oleje a zalévací hmoty
- Zahřát ACCOPLAST na teplotu mezi 140 až 180°C. Tento velký interval teploty umožňuje upravení viskozity výrobku podle velikosti zalévaných spár.

### **POZOR - nezvyšovat teplotu k 200°C!!!**

- Spáry musejí být předeřáté nejlépe thermo pneumatickým zařízením na níže uvedenou teplotu:
  - Malé spáry: teplota aplikace 160 až 180°C
  - Velké spáry: teplota aplikace 140 až 160°C.

### **BALENÍ**

- ACCOPLAST je balen v pevné formě v papírovém silikonovaném pytli s polyetylenovou roztavitelnou vložkou po 25 kg na paletách 1000 kg
- **Pytle ACCOPLASTU se vhazují do tavného kotle i s polyetylenovou vložkou!!**

### **PODMÍNKY POUŽITÍ**

- Teplota podkladu musí být minimálně 3°C a bez vlhkosti.

### **BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ**

- Při manipulaci je nezbytné přísně dodržovat hygienická pracovní pravidla: nosit rukavice a ochranné brýle
- Další informace viz bezpečnostní list

### **SKLADOVÁNÍ**

- Výrobek se dá skladovat 5 let mimo sluneční záření v originálním neotevřeném obalu.